

修理票

受付日：2025年11月20日

依頼伝票No.		販売店：株式会社サンバレー様		顧客名：	様
機種名	TL51X	色	SL	付属品：リモコン	
製品コード		シリアルNo.			
【ご指摘内容】フルメンテナンス リモコンチェック				ご購入日：	
				保証書：無し	
備考：サイズ120				保証期間：	

【確認症状】 ①スピンドルベルト伸びて空回り メカ性能測定:NG LD電流値高い HF値低い ②リモコン動作問題なし ③ベアリング、プレート摩耗 ④クッションラバー小 劣化	【原因】 ①スピンドルベルトの劣化 ピックアップの性能低下	【修理内容】 スピンドルベルト、ピックアップ交換 Assyシャフト分解、ベアリング、プレート交換、グリスアップ クッションラバー交換 リモコン送受信動作確認 検査ディスクでの再生動作確認
--	-------------------------------------	--

修理担当： 小林	修理完了日： 2025年12月1日	返却日 2025年12月2日
----------	-------------------	----------------

作業内容・使用部品	数量	単価	金額(税別)
基本料金(検査、作業、技術料として)	1		
交換部品 スピンドルベルト #2000	1		
交換部品 ピックアップ	1		
交換部品 ベアリング、プレート	1		
交換部品 クッションラバー 小	4		

【処置内容】 不具合部品の交換を行いました。 交換後の各部点検、エージング確認を行い性能に問題ない事を確認しております。	①標準修理費用合計(税別)	
	着払い送料	
	返却送料	
	代引き手数料	
	②諸費用合計(税別)	
	①+②総合計(税別)	

【お知らせ】
CEC製品ご愛用頂き、ありがとうございます。
修理内容についてご不明な点がございましたらご遠慮なくお問い合わせください。
修理後、6ヶ月以内に同一箇所に故障が発生した場合には、無償で修理致しますのでご連絡ください。