

| 測定結果 | | | | 承認 | 確認 | 測定 | | |
|------|----------------------------|--|--|----|----------------------------|----|--|--|
| 機種 | SV-2ver.2003 / Prime 845仕様 | | | | 大橋 2026/01/20 オーディオG | | | |
| お客様 | 様 管理番号 | | | | | | | |
| 測定日 | 2026年1月20日 | | | | | | | |

真空管構成と設定

| 真空管 | ブランド名 | 名称 | 本数 |
|--------|-------|-------|----|
| 初段 | Prime | 12AX7 | 2 |
| ドライバ-段 | Prime | KT88 | 2 |
| 出力段 | Prime | 845 | 2 |

| 1. 残留ノイズ | L (mV) | R (mV) | max(mV) |
|----------|--------|--------|---------|
| 入力ショート | 0.6 | 0.6 | 1.5 |

| | | | | |
|----|---|-----|-----|--------|
| 確認 | レ | 0.6 | 0.9 | 入力開放時 |
| | レ | 0.6 | 0.9 | VR中央位置 |

okの場合「レ」を記入、枠内に数値

2. 最大出力

| 出力 W | 出力 | | typical |
|---------|------|------|---------|
| | L | R | |
| 最大出力(W) | 16.5 | 16.5 | > 15 |
| 最大出力(V) | 11.5 | 11.5 | - |

測定負荷: 8Ω 抵抗

3. 周波数特性

| | | | |
|----------|------|------|---------|
| -3dB | Lch | Rch | typical |
| LO(Hz) | 11.5 | 11.5 | 15 |
| HI (KHz) | 52 | 55 | > 40 |

at 1kHz 1W/-3dB

| 4. ゲイン | L | R | typical |
|---------|------|------|---------|
| ゲイン(dB) | 28.3 | 28.3 | 28 |

at 1kHz 1W

5. 測定時電圧、消費電流

| | |
|---------|-------|
| 1次側AC電圧 | 100.0 |
| AC電流(A) | 3.9 |

845シングル自己バイアス(バイアス調整不要)

プレート電圧: 865V(実効値約760V)

カソード電圧: 105V

プレート電流: 70mA

6. 左右レベル差

| | Lch | Rch | max(dB) |
|--------|-----|------|---------|
| VR max | 0.0 | 0.0 | |
| VR 10時 | 0.0 | 0.0 | ±1.5 |
| VR 9時 | 0.0 | -0.5 | |

カップリングコンデンサー: 東一Vitamin-Qオイルコン

7. 自主検査項目

| | | |
|-------|---|--------------|
| 外観 | レ | 外的損傷、表示 |
| 底面水平度 | レ | |
| 通電検査 | レ | |
| 聴感ノイズ | レ | 耳障りでない事 |
| 打診 | レ | |
| 絶縁抵抗 | レ | : 500V 1MΩ以上 |
| 絶縁耐力 | レ | : 1000V 1min |

(注意事項)

1) 電源SW S1(緑)→S2(赤)投入までの間隔30秒を順守下さい。

2) S2(赤)投入時にスピーカーから瞬間に低周波動作音が
出ますが異常ではありません。

3) ご使用時はフロントパネルのロック付SWを211側に倒して
稼働させて下さい(ハムバランスは845で調整済)

→ okの場合 レ を記入

8. 気づいたこと、その他

全測定項目問題なし

211動作OK

- 機構系締結確認 OK
- 内部配線確認 OK
- 測定確認 OK
- 聴感確認 OK
- 接点洗浄 OK

本データは添付球実装時のものです。
真空管の位置や管種変更により、ノイズ特性、
左右ゲイン等が大きく劣化する可能性があり
ますのでご注意ください。

| 測定結果 | | | | 承認 | 確認 | 測定 | | |
|------|----------------------------|--|--|----|----------------------------|----|--|--|
| 機種 | SV-2ver.2003 / Prime 211仕様 | | | | 大橋 2026/01/20 オーディオG | | | |
| お客様 | 様 管理番号 | | | | | | | |
| 測定日 | 2026年1月20日 | | | | | | | |

真空管構成と設定

| 真空管 | ブランド名 | 名称 | 本数 |
|--------|-------|-------|----|
| 初段 | Prime | 12AX7 | 2 |
| ドライバ-段 | Prime | KT88 | 2 |
| 出力段 | Prime | 211 | 2 |

| 1. 残留ノイズ | L (mV) | R (mV) | max(mV) |
|----------|--------|--------|---------|
| 入力ショート | 0.8 | 0.8 | 1.5 |

| | | | | |
|----|---|-----|-----|--------|
| 確認 | L | 0.6 | 0.9 | 入力開放時 |
| | レ | 0.6 | 0.9 | VR中央位置 |

okの場合「レ」を記入、枠内に数値

2. 最大出力

| 出力 W | 出力 | | typical |
|---------|-----|-----|---------|
| | L | R | |
| 最大出力(W) | 9.7 | 9.7 | > 8 |
| 最大出力(V) | 8.8 | 8.8 | - |

測定負荷: 8Ω 抵抗

3. 周波数特性

| | | | |
|----------|------|------|---------|
| -3dB | Lch | Rch | typical |
| LO(Hz) | 11.5 | 12.5 | 15 |
| HI (KHz) | 57 | 58 | > 40 |

at 1kHz 1W/-3dB

| 4. ゲイン | L | R | typical |
|---------|------|------|---------|
| ゲイン(dB) | 32.0 | 32.0 | 32 |

at 1kHz 1W

5. 測定時電圧、消費電流

| | |
|---------|-------|
| 1次側AC電圧 | 100.0 |
| AC電流(A) | 3.5 |

6. 左右レベル差

| | Lch | Rch | max(dB) |
|--------|-----|------|---------|
| VR max | 0.0 | 0.0 | |
| VR 10時 | 0.0 | 0.0 | |
| VR 9時 | 0.0 | -0.5 | ±1.5 |

7. 自主検査項目

| | | |
|-------|---|---------------|
| 外観 | レ | 外的損傷、表示 |
| 底面水平度 | レ | |
| 通電検査 | レ | |
| 聴感ノイズ | レ | 耳障りでない事 |
| 打診 | レ | |
| 絶縁抵抗 | レ | : 500V 1MΩ 以上 |
| 絶縁耐力 | レ | : 1000V 1min |

(注意事項)

- 1) 電源SW S1(緑)→S2(赤)投入までの間隔30秒を順守下さい。
- 2) S2(赤)投入時にスピーカーから瞬間に低周波動作音が
出ますが異常ではありません。
- 3) ご使用時はフロントパネルのロック付SWを211側に倒して
稼働させて下さい(ハムバランスは845で調整済)

→ okの場合 レ を記入

8. 気づいたこと、その他

全測定項目問題なし

211動作OK

| | |
|---------|----|
| 機構系締結確認 | OK |
| 内部配線確認 | OK |
| 測定確認 | OK |
| 聴感確認 | OK |
| 接点洗浄 | OK |

本データは添付球実装時のものです。
真空管の位置や管種変更により、ノイズ特性、
左右ゲイン等が大きく劣化する可能性があり
ますのでご注意ください。

